

100K
10V
100K
MAN GATE
100K
9
8
10
TO FRS1
100K
TO CV 1
100K
2
4
TL074
1
3
11
100K
6
7
5
LM 311 FOR GATE1
2
8
1
3
4
10K
GATE LEVEL
LM311 FOR GATE2
100K
9
8
10
TO FRS 2
100K
100K
MAN GATE
10V
100K
TO CV 2
100K
9
8
10
100K
13
14
12